

分析結果報告書

報告番号R 4778

平成 20年 4月 28日

鹿子嶋建設 株式会社 殿

分析の結果下記の通りであったことを報告します。

作業環境測定機関
埼玉労働基準局登録11-23号
石川環境株式会社
TEL (048) 962-5 7 7 4
FAX (048) 962-5 8 2 3

記

件名： けやきの子幼稚園 相模原市上溝382-3

No.	サンプル名称	採取箇所	石綿の有無	石綿の種類	含有率 (重量%)
1	吹き付け材	2階 つき組 天井	無	*****	不検出
2					以下余白
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

備考

分析項目：石綿含有分析

(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類対応)

分析方法：JIS A 1481 (X線回折法、分散染色顕微鏡法)

定量下限値 0.1%

担当：作業環境測定士 元田 達彦